

# G50 i G50 Air

Przyłbica spawalnicza do spawania i szlifowania z uchylnym wizjerem



G50 to automatyczna przyłbica spawalnicza z filtrem ADF o stopniu zaciemnienia DIN 9-13 i podnoszonym wizjerem, przeznaczona również do prac po spawaniu. Duża plastikowa osłona zapewnia spawaczowi nieograniczone pole widzenia po podniesieniu wizjera. Przyłbice te mają odporność na uderzenie klasy B, co oznacza, że są odpowiednie również do szlifowania.

- Lekka obudowa
- Automatyczne/stałe opcje stopnia zaciemnienia
- Duży wewnętrzny wizjer do prac po spawaniu (przezroczysty)
- Komfortowe nagłowie
- Możliwość przyłączenia respiratora PAPR firmy ESAB

Więcej informacji znajdziesz na **esab.com**.

## Proces

- SMAW/MMA (elektroda otulona)
- GMAW (MIG/MAG)
- GTAW (TIG)
- Prace po spawaniu
- Cięcie tlenowo-paliwowe
- Cięcie plazmowe PAW
- PAW — spawanie łukiem plazmowym




G50 Air z ESAB PAPR

Dane techniczne	
<b>Model</b>	<b>G50</b>
Obszar widzenia	97 x 47 mm
Stopień zaciemnienia szybki	9–13, ADF
Zasilanie	Ogniwo słoneczne, brak konieczności wymiany baterii
Normy	EN12941 Klasa TH3 P R SL
Klasyfikacja	1/1/1/2
Masa przyłbicy standardowej	730 g
Masa przyłbicy w wersji Air	890 g

Dane do zamówienia	
G50 9-13 *	0700000438
G50 Air 9-13 Przygotowana do PAPR (w tym kanał powietrzny i uszczelka twarzowa) *	0700000441
System respiracyjny PAPR EPR-X1.1 z elastycznym węzłem	0700500920
Części eksploatacyjne i zamienne	
1. Korpus przyłbicy G30, G40 i G50	0700000515
2. Duży wizjer wewnętrzny G30, G40 i G50 — przezroczysty	0700000501
3. Szybka ochronna przednia G40 i G50	0700000517
4. Szybka 10 DIN 60 x 110 (pakowane po 25 szt.)	0160292002
4. Szybka 10 DIN 90 x 110 (pakowane po 25 szt.)	0760031632
5. Oprawa szybki G40 i G50	0700000518
6. G50 ADF	0700000523
7. Ramka G40 90 x 110 i G50	0700000519
7. Ramka G40 60 x 110	0700000520
8. Uszczelka do szkła mineralnego G40 60 x 110 i 90 x 110	0700000521
9. Nagłowie	0700000415
9A. Opaska przeciwpotna	0700000414
10. Nagłowie z przewodem powietrza	0700000420
11. Uszczelnienie nagłowia i osłony twarzowej do modeli G30, G40 i G50	0700000512
Torba transportowa (pusta)	0700002315
Przyłbica z podnoszoną osłoną bez ADF — G40/G50	0700002190
Pokrętło regulacyjne podnoszenia osłony, czarne — G40/G50	0700002191
Pokrętło regulacyjne nagłowia, żółte — G40/G50	0700002192

\* Dostawa zawiera: kompletny przyłbica, 1 wewnętrzną szybka do prac po spawaniu, 2 zewnętrzne soczewki ochronne, 2 wewnętrzne soczewki ochronne ADF.

Więcej informacji na temat systemów PAPR można znaleźć w oddzielnej karcie informacyjnej.



ESAB / esab.com

